

Salamanca, Guanajuato a 08 de noviembre del 2019
Asunto: se atiende

CosmeFulanito Armendariz .
PRESENTE

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información **02901019**, realizada por medio de la plataforma Nacional de Transparencia, por tal motivo me permito transcribir la respuesta suministrada a esta Unidad de Acceso a la Información y la cual comunica en los términos que fue otorgada:

A continuación, le detallo el número de vehículos que tiene el Organismo:

| MODELO | AÑO | KILOMETRAJE |
|---|------|-------------|
| CAMIONETA PICK-UP C-15 | 1997 | 322833 |
| CAMIONETA PICK UP F-250 | 1993 | N/F |
| PICK UP DOBLE CABINA GRIS | 2017 | 23718 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2015 | 19054 |
| CAMIÓN KODIAK PIPA | 2000 | 215177 |
| CAMIONETA CHASIS CABINA CON BOMBA | 1992 | 111231 |
| CAMIÓN CHASIS AQUATECH | 1991 | 124446 |
| CAMIÓN CHASIS AQUATECH | 1993 | N/F |
| CAMIÓN CHASIS AQUATECH | 1993 | 138990 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 3402 |
| CAMIONETA ESTACAS NP300 | 2015 | 33289 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA | 2016 | 46343 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 41443 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 51976 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2016 | 21776 |
| CAMIONETA CHASIS CABINA CON RETROEXCAVADORA | 1994 | N/F |
| CAMIONETA CHASIS CABINA | 1995 | 183687 |
| CAMIONETA PICK UP SILVERADO | 2011 | 79319 |
| CAMIÓN DE VOLTEO | 2016 | 10430 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2015 | 28930 |
| CAMONETA TORNADO | 2010 | 150172 |

| | | |
|--|------|--------|
| CAMIONETA TORNADO | 2010 | 99653 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 60277 |
| CAMIONETA RETROEXCAVADORA | 2011 | 98146 |
| MOTOCICLETA CG 125 TOOL | 2013 | 85429 |
| MOTOCICLETA CG 125 TOOL | 2017 | 30094 |
| MOTOCICLETA CG 125 TOOL | 2017 | 17081 |
| MOTOCICLETA CG 125 TOOL | 2017 | 12055 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2017 | 34530 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA | 2016 | 44488 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 44766 |
| CAMIONETA SILVERADO PICK UP | 2009 | 107486 |
| AUTOMÓVIL HONDA SEDAN CIVIC LX AT | 2011 | 145130 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2017 | 8799 |
| CAMIONETA PICK UP F150 XL | 2002 | N/F |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 22080 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA | 2016 | 18699 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2012 | 48487 |
| CAMIONETA ESTACAS | 2012 | 66963 |
| CAMIONETA LUV | 2002 | 139166 |
| CAMIÓN DE VOLTEO | 2003 | 180457 |
| CAMIONETA LUV | 2003 | 148929 |
| CAMIONETA LUV | 2003 | 300846 |
| CAMIONETA 3 TON 3500 CON SISTEMA DE VOLTEO | 2003 | 284757 |






CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



| | | |
|-----------------------------------|------|--------|
| CAMIÓN TIPO HORMIGA CON GENERADOR | 1979 | n/f |
| CAMIONETA SILVERADO 3500 | 2005 | 416790 |
| CAMIONETA SILVERADO 3500 | 2005 | 155333 |
| AUTOMÓVIL TSURU GSII A A | 2006 | 183362 |
| CAMIONETA ESTACAS LARGA | 2006 | 124722 |
| CAMIONETA TESTACAS | 2006 | 165499 |
| CAMIONETA ESTACAS LARGA | 2006 | 86995 |
| CAMIONETA ESTACAS LARGA | 2006 | 137936 |
| CAMIONETA SILVERADO 3500 | 2007 | 163226 |
| CAMIONETA SILVERADO 3500 | 2007 | 175308 |
| CAMIÓN CHASIS AQUATECH | 2008 | 74115 |
| CAMIONETA COLORADO | 2008 | 210520 |
| AUTOMÓVIL TSURU GSII | 2008 | 151012 |
| CAMIONETA TORNADO | 2009 | 137404 |
| CAMIONETA TORNADO | 2009 | 154896 |
| CAMIONETA TORNADO | 2009 | 131524 |
| CAMIONETA SILVERADO 3500 | 2008 | 124893 |
| CAMIONETA TORNADO | 2009 | 71185 |
| AUTOMÓVIL TSURU GSII | 2009 | 115480 |
| CAMIONETA HILUX | 2009 | 126508 |
| CAMIONETA PICK UP SILVERADO | 2009 | 132924 |
| CAMIONETA RANGER XL | 2009 | 105188 |
| CAMIONETA RANGER XL | 2009 | 95231 |
| CAMIONETA RANGER DOBLE CABINA | 2009 | 197864 |
| CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA HIAB | 1990 | 56155 |
| CAMIÓN CHASIS PIPA TANQUE | 1991 | 143354 |
| CAMIONETA URVAN | 2010 | 79133 |

| | | |
|---|------|--------|
| CAMIONETA ESTACAS | 2010 | 107957 |
| CAMIÓN VAXCAVATOR HIDRONEUMÁTICO PARA LIMPIEZA | 2010 | 97817 |
| CAMIÓN VAXCAVATOR HIDRONEUMÁTICO PARA LIMPIEZA | 2010 | 94271 |
| CAMIONETA PICK UP H-100 | 2010 | 141436 |
| CAMIONETA 3500 TON TIPO VOLTEO CHASIS CABINA | 2010 | 98362 |
| CAMIONETA ESTACAS | 2010 | 135812 |
| CAMIONETA PLATAFORMA | 2010 | 93182 |
| CAMIONETA TIPO VOLTEO CHASIS CABINA | 2010 | 100236 |
| CAMIÓN CHASIS, AQUATECH EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | 2012 | 68250 |
| CAMIONETA RANGER DOBLE CABINA | 2012 | 76547 |
| CAMIONETA TORNADO PICK UP | 2012 | 115390 |
| AUTOMÓVIL TIIDA | 2012 | 106601 |
| CAMIONETA PICK UP SILVERADO 1500 | 2012 | 80260 |
| CAMIONETA NISSAN ESTACAS NP300 | 2013 | 65349 |
| AUTOMÓVIL SEDAN TIIDA | 2012 | 88960 |
| AUTOMÓVIL SEDAN TIIDA | 2012 | 89800 |
| CAMIONETA PICK UP TACOMA TRD SPORT DOBLE CABINA | 2012 | 125730 |
| CAMIONETA ESTACAS | 2013 | 59191 |
| CAMIÓN RECOLECTOR DE LODOS | 2013 | 65996 |
| CAMIONETA PICK UP SILVERADO 1500 | 2013 | 98209 |
| MOTOCICLETA 125 C.C. | 2013 | 25141 |
| MOTOCICLETA 125 C.C. | 2013 | 35718 |
| CAMIONETA TIPO CHASIS | 2013 | 91371 |
| CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP | 2013 | 93970 |



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista C.P. 36730

Tel 01(464) 64 80207 / Reportes 073





CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA



GOBIERNO MUNICIPAL 2008-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

| | | |
|---|------|--------|
| AUTOMÓVIL SEDAN CIVIC LX | 2014 | 63401 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, HILUX, BLANCA CON ESTRIBOS | 2014 | 90936 |
| PIPA CAPACIDAD 10,000 L. | 2015 | 45760 |
| UNIDAD HIDRONEUMÁTICA AQUATECH | 2016 | 45992 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, HILUX | 2016 | 24615 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, HILUX | 2016 | 47425 |
| CAMIONETA SILVERADO PIC UP DOBLE CABINA | 2017 | 71526 |
| AUTOMÓVIL SEDAN, VERSA TM | 2018 | 17332 |
| CAMIONETA ESTACAS NP 300 | 2018 | 17574 |
| AUTOMÓVIL SEDAN, VERSA TM | 2018 | 16529 |
| CAMIONETA PIC UP, NP300 TM | 2018 | 15623 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2018 | 7996 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2018 | 9800 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2019 | 8642 |
| MOTOCICLETA CGL 125 TOOL | 2019 | 10460 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA | 2018 | 12869 |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA | 2018 | 19922 |
| CAMIONETA PICK UP NP300 DOBLE CABINA | 2018 | 6361 |
| CAMIONETA F-350 XL | 2018 | 9955 |
| CAMIONETA F-350XL | 2018 | 11136 |
| CAMIONETA F-45 VOLTEO 3.5 M3 | 2018 | 6848 |
| CAMIONETA CON RETROEXCAVADORA | 2019 | 10366 |
| CAMIONETA LUV | 1997 | 317358 |



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista C.P. 36730

Tel 01(464) 64 80207 / Reportes **073**





BITÁCORA POR UNIDAD

UNIDAD: 0

07/10/2019

Reposición de aceite motor a gasolina

1

25/10/2019

Se instala bomba hidráulica de dirección y se pone en marcha motor

10

23/10/2019

Se limpian filtros de diesel x falla de motor en la U-10

11

06/10/2019

Mantto. X cumplimiento de km.

15

10/10/2019

afinación, cambio de corona trasera

23

06/10/2019

Mantto. X cumplimiento de km.

23/10/2019

Se cambian amortiguadores delanteros y soporte de motor a U-23

27

05/10/2019

Reposición de aceite

24/10/2019

Se hace cambio de aceite y mantenimiento a batería y velocímetro

31

16/10/2019

Se ajusta la cadena de la motocicleta 31

36

10/10/2019

Reposición de aceite motor a gasolina

11/10/2019

Revisión de frenos traseros

12/10/2019

Se realiza mantenimiento general x cumplimiento de kilometraje

40

17/10/2019





Se comienza con armado de motor de la u-40

45

21/10/2019

Se hace cambio de amortiguadores delanteros, rótulas, balatas y aceite.

50

07/10/2019

Reposición de aceite motor a gasolina

10/10/2019

Apoyar la unidad a poner en su lugar es de la plataforma

12/10/2019

Se checa y se acomoda el sistema de levantamiento de caja de u-50

16/10/2019

Se repone aceite de motor a gasolina a U-50

52

22/10/2019

Se instala bomba de gasolina a la U-52

Se pone sensor de posición de cigüeñal a la U-52

24/10/2019

Se instala módulo de encendido de la U-52 y manija derecha exterior

58

22/10/2019

Se hace servicio de mantenimiento x cumplimiento de kilometraje

61

23/10/2019

Se checa sistema de encendido y bomba de gasolina x falla en motor

67

07/10/2019

Reposición de aceite motor a gasolina

23/10/2019

Se checa presión de bomba de gasolina de la U-67

69

06/10/2019

Revisión de fuga de aire en manguera de sistema neumático

09/10/2019

reparación de fuga de aire

70

10/10/2019

Se revisa falla de encendido.





71

10/10/2019

afinación, balatas traseras, cambio de anticongelante, limpieza de motor
Afinación, balatas traseras, lavado de motor y cambio de anticongelante

73

05/10/2019

Se arranca unidad, reposición de niveles y checar falla de motor

23/10/2019

Se instalan paquete de bobinas nuevas a U-73

78

11/10/2019

Afinación, Balatas delanteras

83

22/10/2019

Se repone anticongelante a U-83

90

10/10/2019

Cambio de baterías de U-117 a U-90

91

09/10/2019

Instalar bandas de motor auxiliar

14/10/2019

Revisar escape del motor auxiliar

15/10/2019

Se checa botonera y se repone aceite hidráulico a motor auxiliar

16/10/2019

Se ajusta banda del alternador de motor auxiliar de la U-91

17/10/2019

Se ajustan bandas de bomba de agua u-91

99

09/10/2019

Apoyar a U-99 ya q se quedó en la calle Tenixtepec, se quedó la rótula del lado izquierdo


Trasladar unidad a B-31 en grúa, x rótula dañada, instalar flecha y rótula en su lugar, reposición de aceite de transmisión

100

10/10/2019

Afinación

Afinación, revisión general.





101

15/10/2019

Revisar suspensión de la unidad

16/10/2019

Se repone aceite y líquido de frenos a u-101

102

09/10/2019

Apoyar a U-102 ya q se quedó en calle Morelos de las bandas y se cambiaron bandas nuevas

Apoyar unidad, cambio de bandas en Pluripartidista

15/10/2019

Se checan luces traseras y se cambia foco del stop

107

09/10/2019

Reposición de aceite hidráulico

108

05/10/2019

Sacar golpe de caja lado izq.

06/10/2019

Detallado de golpe de cajón lado izq.

09/10/2019

Pintar batea del lado izquierdo U-108

Pintar parte izq. De batea

10/10/2019

terminado de pintura de batea

117

10/10/2019

Reparación de fuga de aceite de eje trasero

14/10/2019

se checa y repara con silicón fuga de agua en tanque

119

05/10/2019

Retirar, soldar e instalar abrazadera de tanque de agua

14/10/2019

Revisar tanque de agua x tiradero

128

26/10/2019

Se hace servicio de mantenimiento x cumplimiento de km.

140





09/10/2019

Cambio de manguera dañada de martillo

- Se desconoce cuántos vehículos posee el municipio. Este Organismo cuenta con 118 unidades que se detallan en la lista anterior.
- El costo promedio de reparación en lo que va del 2019 por unidad menor: \$2,000.00, Motocicletas: \$600; Unidades Pesadas: \$10,118.00
- El diagnóstico de las unidades fue realizado por personal de taller interno por lo que el servicio fue realizado en el mismo.
- El presupuesto para mantenimiento vehicular del Organismo es de \$ 1,145,000.00
- El Organismo cuenta con taller interno en el cual se tienen 2 mecánicos y un Supervisor de taller. La escolaridad, años de experiencia y cursos que ha tomado este personal se puede consultar en la siguiente liga: <https://www.cmapas.gob.mx/portal/assets/17a.xlsx>.
- Las medidas implementadas para un correcto ejercicio de los recursos en cuanto al mantenimiento de los vehículos han sido un mantenimiento preventivo oportuno que evite daños en las unidades que sean más caros, instalar calcomanías para que el operador tenga presente el kilometraje o las horas de operación que debe realizarse el servicio a su unidad.
- El proceso para que una unidad se le de mantenimiento es el siguiente:

Mantenimiento preventivo.

1. El supervisor de taller mecánico solicita el material requerido para realizarlo.
2. Una vez que se cuenta con el material se procede a instalar.
3. El supervisor entrega la unidad con el servicio realizado

Mantenimiento correctivo.


1. El operador da aviso al supervisor de taller mecánico de alguna falla que se haya presentado en la unidad.
 2. El supervisor evalúa la unidad y determina si se requiere algún material y proceder a solicitarlo, o se manda a algún taller externo, en caso de ser necesario
 3. En cuanto se tengan las refacciones se realiza el mantenimiento.
- Se tiene un tiempo aproximado de 8 horas hábiles para realizar mantenimiento preventivo y 5 días hábiles para mantenimiento correctivo.

Lo antes referido es relación a los tramites internos necesarios para dar atención a la solicitud de información requerida, así mismo se hace del conocimiento que esta Unidad es quien comunica la respuesta a la referida solicitud.

Se expide el presente documento con fundamento en los artículos 3, 6 fracciones VI, XXI, 11, 13, 15, 24 fracciones VII, 27 fracciones VIII, 48 fracciones V, II, III, y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:
"CMAPAS Agua y Vida Para Todos"


LIC. WILLIAM ARTURO MOLINA SÁNCHEZ.
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL CMAPAS

C.c.p. Archivo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA